

Handleplan – Undervisningsmiljø 2026–2028

Indsatsområde/Mål	Handling	Succeskriterie	Ansvarlig	Prioritet	Udføres inden
Forbedring af indeklima og luftkvalitet	Bygningschef sikrer, at ventilationsforhold i undervisningslokaler og værksteder fungerer optimalt. Retningslinjer for systematisk udluftning implementeres. Eventuelle behov indarbejdes i helhedsplan.	Forbedret luftkvalitet dokumenteres ved reduceret elevutilfredshed ved næste UMV.	Bygningsafdeling og uddannelseschefer	Høj	31.12.2027
Flere studie- og arbejdspladser	Kortlægning af eksisterende studiepladser. Etablering af stillezoner og fleksible arbejdsområder hvor muligt. Elevråd/aktivitetsråd inddrages.	Flere elever angiver adgang til relevante arbejdspladser.	Uddannelseschefer og bygningsafdeling	Høj	30.06.2027
Reduktion af støj og forbedring af studiero	Fokus på klasserumsledelse og ro i undervisningen ved pædagogiske oplæg. Støjdæmpende løsninger vurderes, hvor der er særlige udfordringer.	Elever oplever bedre studiero ved næste kortlægning.	Uddannelseschefer og undervisere	Høj	31.12.2026
Udskiftning og opgradering af inventar	Slidte møbler udskiftes løbende. Fokus både på funktionelle arbejdsområder og ”lækre” studiemiljøer.	Reduceret antal slidte møbler og forbedret komfort.	Bygningsafdeling	Middel	31.12.2028
Øget variation og struktur i undervisningen	Faglige drøftelser i lærerteam om variation og tydelig struktur. Fælles planlægningsprincipper anvendes.	Elever oplever tydeligere struktur og variation i undervisningen.	Uddannelseschefer	Middel	31.12.2027
Udvikling af udearealer	Kortlægning af muligheder for opholdszoner. Etablering af egnede opholdsområder hvor muligt. Gerne med mulighed for bevægelse (boldbane og lign)	Øget anvendelse af udearealer.	Bygningsafdeling	Lav	31.12.2028

Indsatsområde/Mål	Handling	Succeskriterie	Ansvarlig	Prioritet	Udføres inden
Renovering af særligt udfordrede lokaler	Prioritering af lokaler med dokumenterede udfordringer i helhedsplan. Særligt ”Medie og Design, som giver udtryk for: • Slidte og utætte vinduer • Kolde lokaler • Mangelfuld indretning • Slidte møbler • Støj fra andre elever og områder. Desuden giver VVS udtryk for mangels på plads, men det løses gennem ibrugtagning af nye lokaler sommer 2026.	Forbedrede forhold i prioriterede lokaler.	Direktion og bygningsafdeling	Høj	31.12.2030
Systematisk elevinddragelse	Resultater drøftes med elevråd og elevrepræsentanter. Input dokumenteres.	Dokumenteret elevinddragelse i udviklingsarbejdet.	Uddannelseschefer	Høj	30.06.2026
Løbende evaluering	Årlig status gennemføres på indsatser. Resultater dokumenteres.	Tydelig fremdrift dokumenteret årligt.	Ledelsen	Høj	31.12.20

Årlig status- og opfølgningsmodel

År	Indsatsområde	Status	Gennemførte handlinger	Eventuelle justeringer	Ansvarlig	Dato
2026	Forbedring af indeklima og luftkvalitet	Påbegyndt			Bygningsafdeling	Marts 2026
2026	Flere studie- og arbejdspladser	Kortlægning påbegyndt og inddrages i helhedsplanen.	Område indrettet til elever på Hasselager Allé		Lokale chefer	Marts 2026

År	Indsatsområde	Status	Gennemførte handlinger	Eventuelle justeringer	Ansvarlig	Dato
2026	Reduktion af støj og forbedring af studiero	Nyansatte EUD-undervisere deltager i onboardingforløb gennem Midtjysk Læringsforum med fokus på didaktik og pædagogik.	Ca. 15 undervisere har deltaget.		Uddannelseskvalitet og Digitalisering	Marts 2026
2026	Udskiftning og opgradering af inventar	Påbegyndt på Has 2 for Elektriker og VVS. Sker i øvrigt løbende			Bygningsafdeling	Marts 2026
2026	Øget variation og struktur i undervisningen	Nyansatte EUD-undervisere deltager i onboardingforløb gennem Midtjysk Læringsforum med fokus på didaktik og pædagogik. Flere uddannelser arbejder med øget sammensmeltning af erhvervsfag og grundfag. Desuden flere projekter med fokus på didaktik.	Ca. 15 undervisere har deltaget.		Uddannelseschefer	Marts 2026
2026	Udvikling af udearealer	Ikke påbegyndt			Bygningsafdelingen	Marts 2026
2026	Renovering af særligt udfordrede lokaler	Ikke påbegyndt			Bygningsafdelingen	Marts 2026
2027						